



SITUACIÓN de plaza de Andalucía para la reparación de Asfaltado



Sierra Nevada



ESTACIÓN de ESQUÍ de SIERRA NEVADA
 SIERRA NEVADA - T.M. MONACHIL - GRANADA - ESPAÑA

REALIZADO:
 Jorge Villén Gómiz
 Maestro Industrial
 SEPTIEMBRE 2019

COMPROBADO:
 Lucía Marfín García
 Arquitecta Técnica
 SEPTIEMBRE 2019

PROYECTO:
OBRAS DE REPARACIÓN EN PLAZA DE ANDALUCIA - " SUPERFICIE ASFALTADA "

ESCALA:
GRAFICA
 0 100 200 300 400 500mts.

PLANO:
SITUACIÓN PLANTA TAQUIMETRICA

Nº PLANO:
1

AREA TECNICA. DPTO: PROYECTOS, OBRAS Y MANTENIMIENTO CODIGO: E:/VILLEN/2019_PLAZA ANDALUCIA SITUACION ASFALTO.DWG EXPEDIENTE: villen@cetursa.es 27 Septiembre 2019

Este plano es propiedad de CETURSA SIERRA NEVADA S.A. No puede ser copiado reproducido o dado a conocer total o parcialmente a terceras personas sin nuestra autorización